最新の製品事故情報（NITE速報）

NITEが収集した最新の製品事故情報（2026年11月1日から11月7日までの受け付け分）をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品　名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/11/02	開放式ガス瞬間湯沸器（都市ガス用）	2026/09/22	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損（火災）		長崎県	日本	株式会社ハーマン（株式会社ノーリツブランド）YS546（株式会社ノーリツブランド：型式GQ－531W）
2026/11/02	スピーカー（充電式）	2026/09/22	事務所で当該製品を使用中、異音とともに当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損（火災）		東京都	中国	アンカー・ジャパン株式会社 A3130 25/10/21に社告。
2026/11/02	リチウム電池内蔵充電器	2026/04/21	当該製品を充電中、異音とともに当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		神奈川県	中国	
2026/11/02	リチウム電池内蔵充電器	2026/09/13	空港施設で当該製品を充電中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損（火災）		千葉県	中国	
2026/11/02	電動アシスト自転車	2026/10/13	当該製品で走行中、バランスを崩し、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	兵庫県	中国	
2026/11/02	リチウム電池内蔵充電器	2026/09/09	当該製品を充電中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		福岡県	中国	
2026/11/02	電気掃除機（充電式、スティック型）	2026/10/18	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損（火災）		東京都	マレーシア	
2026/11/02	食器洗い乾燥機（ビルトイン式）	2026/09/30	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		静岡県	日本	
2026/11/02	電気こんろ	2026/09/30	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		埼玉県	日本	
2026/11/02	リチウム電池内蔵充電器	2026/09/23	車両内で当該製品をリュックサックに入れていたところ、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		新潟県	中国	
2026/11/02	リチウム電池内蔵充電器	2026/09/21	駅のホームで当該製品を鞄に入れていたところ、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		東京都	中国	
2026/11/02	バッテリー（リチウムイオン、ファン付衣類用）	2026/09/14	当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損（火災）		千葉県	中国	
2026/11/02	携帯電話機（スマートフォン）	2026/10/12	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損（火災）		東京都	中国	
2026/11/02	電気ケトル	2026/09/15	商業施設で当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損（火災）		東京都	中国	
2026/11/02	リチウム電池内蔵充電器	2026/09/23	当該製品を充電しながら、当該製品で携帯電話機を充電中、異音がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損（火災）		東京都	中国	
2026/11/02	エアコン（可搬型）	令和8年10月 ※不明	工場で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		三重県	中国	
2026/11/02	電気冷蔵庫	2026/10/19	異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損（火災）		京都府	タイ	
2026/11/02	タブレット端末	2026/10/03	当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損（火災）		大阪府	中国	
2026/11/04	バッテリーパック（リチウムイオン、電動アシスト自転車用）	0000/00/00	電動アシスト自転車用のバッテリーパックが破損し、周辺を汚損した。原因を調査中。	製品破損		三重県	日本	
2026/11/04	バッテリーパック（リチウムイオン、電動アシスト自転車用）	2026/05/29	電動アシスト自転車用のバッテリーパックが破裂し、じゅうたんが変色した。原因を調査中。	製品破損		滋賀県	日本	
2026/11/05	電気シェーバー	2026/09/30	当該製品に他社製のUSBケーブルを接続して充電中、異臭に気付き確認すると、当該製品とUSBケーブルとの接続部を溶融する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品本体のUSBソケットとUSBケーブルの接続部分に水や液体が付着した状態で充電を行ったことにより、電気的短絡が発生し、接続部分の発熱により同部分周辺の樹脂溶融に至ったものと考えられる。	製品破損（火災）		東京都	日本	パナソニック株式会社 ES－PV3A

事故受付日	品　名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/11/05	フッドミキサー（ブレンダー）	2026/10/20	当該製品を充電中、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、充電中にバッテリーセルが過熱し、発火したものと考えられる。	拡大被害（火災）		静岡県	中国	株式会社LIMON（現デロンギ・ジャパン株式会社に事業移管） NBG－100 25/03/24に社告。
2026/11/05	充電器	2026/09/18	異音とともに当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		東京都	中国	
2026/11/05	リチウム電池内蔵充電器	2026/09/01	事務所で当該製品を充電中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		東京都	中国	
2026/11/05	凍結防止用ヒーター（水道用）	2026/09/10	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		青森県	日本	
2026/11/05	リチウム電池内蔵充電器	2026/10/19	商業施設で当該製品を鞄に入れて携帯電話機（スマートフォン）を充電中、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		大阪府	中国	
2026/11/05	リチウム電池内蔵充電器	2026/10/12	事業所で当該製品を充電中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		兵庫県	中国	
2026/11/05	電気衣類乾燥機	2026/10/05	施設で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損（火災）		大阪府	日本	
2026/11/05	エアコン	2026/10/09	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		滋賀県	中国	
2026/11/05	スピーカー（充電式）	2026/10/04	当該製品を他社製の充電器及びUSBケーブルに接続して充電中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		埼玉県	中国	
2026/11/05	電気ストーブ（オイルヒーター）	2026/10/17	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損（火災）		東京都	イタリア	
2026/11/05	タブレット端末	2026/09/10	当該製品に他社製のACアダプター及びUSBケーブルを接続して充電中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損（火災）		東京都	中国	
2026/11/05	照明器具（シーリングライト、LED、リチウムイオンバッテリー内蔵）【エル・イー・ディー・電灯器具】	2026/10/06	使用中の照明器具付近から異音がし、焼損した。原因を調査中。	製品破損		宮城県	中国	株式会社ホタルクス SLDC08Q003 26/01/15に社告。
2026/11/05	モバイルバッテリー（リチウムポリマー）【リチウムイオン蓄電池】	2026/10/27	ネット通販で購入したモバイルバッテリーを充電中、モバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害（火災）		鳥取県	不明	
2026/11/05	配線器具（延長コード）	2026/09/13	延長コード付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害（火災）		愛知県	不明	
2026/11/05	モバイルバッテリー【リチウムイオン蓄電池】	2026/10/21	充電中のモバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害（火災）		三重県	不明	

※これ以外の直近の事故情報については、 https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html をクリックしてください。
※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
　年度報告書については、 https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html をクリックしてください。
　個別事故の検索については、 https://safe-lite.nite.go.jp/ をクリックしてください。
※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
※問い合わせ先：製品安全センター事故調査統括課 （TEL）06－6612－2068