最新の製品事故情報（NITE速報）

NITEが収集した最新の製品事故情報（2026年11月8日から11月14日までの受け付け分）をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品　名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/11/09	屋外式（RF式）ガス瞬間湯沸器（LPガス用）	2026/10/20	社員寮で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損（火災）		東京都	日本	株式会社ノーリツ（株式会社ハーマンブランド）YS1652R（株式会社ハーマンブランド）
2026/11/09	電気ケトル	2026/09/09	店舗の食堂で当該製品を使用中、当該製品の電源プラグ部及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、特定の製造ロットにおいて、電源コードの不適切な使用方法によって電源プラグが破損し、使用の際に、コンセント近辺での発煙ないし発火に至ったものと考えられる。	拡大被害（火災）		兵庫県	中国	株式会社グループセブジャパンKO1711JP25/09/16に社告。
2026/11/09	電気ケトル	2026/09/09	当該製品を使用中、当該製品の電源プラグ部及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、特定の製造ロットにおいて、電源コードの不適切な使用方法によって電源プラグが破損し、使用の際に、コンセント近辺での発煙ないし発火に至ったものと考えられる。	拡大被害（火災）		大阪府	中国	株式会社グループセブジャパンKO4908JP25/09/16に社告。
2026/11/09	携帯電話機（スマートフォン）	2026/10/25	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損（火災）		静岡県	中国	
2026/11/09	フードミキサー（ブレンダー）	2026/10/18	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損（火災）		千葉県	中国	
2026/11/09	電子レンジ	2026/10/27	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		長野県	中国	
2026/11/09	リチウム電池内蔵充電器	2026/10/06	火災が発生し、現場に当該製品があった。出火元を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		愛知県	中国	
2026/11/09	スリッパ	2026/07/16	病院で当該製品を履いて歩行中、転倒し、左足膝を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	山形県	中国	
2026/11/09	リチウム電池内蔵充電器	2026/10/06	当該製品を鞄に入れていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		東京都	中国	
2026/11/09	脚立（アルミニウム合金製）	2026/10/06	作業場で当該製品を使用中、脚部が曲がり、転落、負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	愛知県	ベトナム	
2026/11/09	リチウム電池内蔵充電器	2026/08/22	当該製品に他社製の充電器及びUSBケーブルを接続して充電中、火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		滋賀県	中国	
2026/11/09	靴	2026/10/20	作業場で当該製品を履いて作業中、倒れてきた鋼材が当たり、左足を負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。		重傷	広島県	カンボジア	
2026/11/09	椅子	2026/09/11	当該製品に着座しようとしたところ、当該製品が破損し、転倒、臀部を負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	北海道	中国	
2026/11/10	バッテリーパック（リチウムイオン、電動工具用）	2026/10/18	中古で購入した電動工具用バッテリーパックを充電中、バッテリーパック付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害（火災）		広島県	不明	
2026/11/10	サドル（自転車用）	2026/04/23	サドルの舟線が破断した。原因を調査中。	製品破損		群馬県	不明	
2026/11/10	イヤホン（コードレス式、マイク付、リチウムイオンバッテリー内蔵）	2026/10/04	充電中のイヤホン付近から発煙し、機器接続部が溶融した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2026/11/10	イヤホン（コードレス式、マイク付、リチウムイオンバッテリー内蔵）	2026/10/12	充電中のイヤホンが発熱し、周辺が焦げた。原因を調査中。	拡大被害		不明	中国	
2026/11/10	イヤホン（コードレス式、マイク付、リチウムイオンバッテリー内蔵）	2026/10/31	充電中のイヤホンが発熱し、周辺が焦げた。原因を調査中。	拡大被害		不明	中国	
2026/11/10	電気かみそり（充電式）	2026/10/20	ネット通販で購入した電気かみそりを充電中、電気かみそりが破裂して発煙した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	中国	
2026/11/10	電気かみそり（充電式）	2026/10/09	電気かみそりの充電用差し込み口が焼損していた。原因を調査中。	製品破損		愛媛県	日本	
2026/11/10	電気かみそり（充電式）	2025/10/00	電気かみそりの充電用差し込み口が焼損していた。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	日本	

事故受付日	品　名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/11/10	モバイルバッテリー	2026/10/10	モバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害（火災）		広島県	不明	
2026/11/10	掃除機（充電式）	2026/10/30	自動車内に置いていた掃除機付近から異音がして出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害（火災）		愛媛県	不明	
2026/11/10	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2026/10/08	洗面化粧台のキャビネットが落下し、頭部に軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	大阪府	日本	タカラスタンダード株式会社 SCU－75M3PK 16/02/09に社告。
2026/11/10	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2026/09/14	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	日本	タカラスタンダード株式会社 SCU－75M2K 16/02/09に社告。
2026/11/10	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2026/09/01	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	タカラスタンダード株式会社 SCU－75M3PK 16/02/09に社告。
2026/11/10	扇風機（充電式）	2026/10/17	扇風機付近から異音がし、出火した。原因を調査中。	拡大被害（火災）		愛知県	中国	
2026/11/10	ポータブル電源（リチウムイオン）	2026/10/19	ネット通販で購入したポータブル電源を充電中、ポータブル電源付近から異音がして発煙した。原因を調査中。	製品破損（火災）		三重県	中国	
2026/11/11	電気シェーバー	2026/10/12	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、異音とともに当該製品とUSBケーブルとの接続部を溶融する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品本体のUSBソケットとUSBケーブルの接続部分に水や液体が付着した状態で充電を行ったことにより、電気的短絡が発生し、接続部分の発熱により同部分周辺の樹脂溶融に至ったものと考えられる。	製品破損（火災）		神奈川県	日本	パナソニック株式会社 ES－PV3A
2026/11/11	電動アシスト自転車	2026/10/29	事業所の駐輪場で異音がしたため確認すると、当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、電池パックの不具合により、発火に至ったものと考えられる。	拡大被害（火災）		大阪府	日本	ヤマハ発動機株式会社 PA26NSP 22/04/05に社告。
2026/11/11	エアコン	2026/10/25	病院内の施設で当該製品を使用中、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		沖縄県	日本	
2026/11/11	パワーコンディショナ（太陽光発電システム用）	2026/10/27	異臭及び発煙に気付き確認すると、当該製品内部を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損（火災）		愛知県	日本	
2026/11/11	リチウム電池内蔵充電器	2026/10/17	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		大阪府	中国	
2026/11/11	電気掃除機（充電式、スティック型）	2026/10/09	当該製品を充電中、当該製品に接続していた他社製バッテリーから発火し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		千葉県	マレーシア	
2026/11/11	電動車いす（ハンドル形）	2026/10/06	使用者（80歳代）が当該製品を使用中、当該製品ごと田んぼに転落し、負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	岡山県	日本	
2026/11/11	リチウム蓄電池	2026/10/29	発煙に気付き確認すると、当該製品から発煙し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損（火災）		兵庫県	韓国	
2026/11/11	モバイルバッテリー	2026/10/23	ネット通販で購入したモバイルバッテリーを充電中、モバイルバッテリー付近から異音がして出火した。原因を調査中。	製品破損（火災）		広島県	不明	
2026/11/11	バッテリーパック（リチウムイオン、電動工具用）【リチウムイオン蓄電池】	2026/09/00	ネット通販で購入した電動工具用バッテリーパックを充電中、バッテリーパックが焼損していた。原因を調査中。	製品破損（火災）		石川県	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、 https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html をクリックしてください。
※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
年度報告書については、 https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html をクリックしてください。
個別事故の検索については、 https://safe-lite.nite.go.jp/ をクリックしてください。
※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
※問い合わせ先：製品安全センター事故調査統括課 （TEL）06－6612－2068